

Erledigt

## Sleep Mode Probleme

Beitrag von „CMMChris“ vom 5. März 2019, 10:51

[azzkikr](#) Ja teste mal mit der ursprünglichen Config nur ohne den NullCPUPowerManagement.kext. Außerdem wie apfelnico sagt mal die [BIOS Einstellungen](#) für die CPU prüfen. Sollten da irgendwelche Features bezüglich C-States, EIST etc. deaktiviert sein, diese aktivieren. Ggf. auch mal entsprechende Einstellungen die auf Auto stehen auf Enabled abändern. Wenn das nicht zielführend ist würde ich gerne mal einen Versuch ohne DSDT wagen und die entsprechenden Punkte (Renames etc.) via Clover abwickeln. Eigentlich sollte ein Haswell System nicht solche Zicken machen.