

Erledigt

ThinkPad T460 i5-6300U IPS 1920x1080 kann kein M.2 2242 SATA am M.2 WAN Port

Beitrag von „Arkturus“ vom 5. März 2019, 18:16

[gerox](#) Vielen Dank für die Meinung.

Die Bauart und der Sockel entspricht auch der Transcend, welche vom BIOS des T460 nicht erkannt wurde. Ich werde mal den Support von Lenovo bemühen um rauszufinden, welcher Typ von M.2 2242 bei dem T460 kompatibel ist. Amazon ist mit der Rücknahme recht schmerzfrei, aber ich will nicht solange Waren zurück geben, bis ich endlich eine passende gefunden habe.

EDIT: das Thinkpad T460 kann nach Diversen Forenbeiträgen auf dem WWAN Sockel kein M.2 SATA Device erkennen. Dieses kann ab der T460er Serie ausschließlich und allein das T460p. T450 erkennt eine M.2 SATA.

Da das Thema für das T460 nicht kaufentscheidend war, will ich es dabei belassen. Das Teil soll lediglich als Einstiegsdroge für ein Apple MacBook dienen und wird nach der Entscheidung darüber wieder verkauft.

EDIT: Was ich über den Sockel-Typ geschrieben habe ist ohne Gewähr und bedarf der Nachprüfung !