

Erledigt

POwer Mac G4 Startet nicht mehr

Beitrag von „BW89“ vom 6. März 2019, 18:25

Habe mir jetzt einen Adapter aus einer ATX- Verlängerung gebastelt.

Leider immer noch selbes Problem: POwer Button leuchtet kurz (<1s) auf, Lüfter drehen sich normal. Nach ca. 20 sek. Drehen die Lüfter auf Maximalgeschwindigkeit. Danach passiert nichts mehr Ich habe dann ca 30 sec gewartet und dann den stecker gezogen (keine reaktion auf Power Button) Das verwendete 580W Netzteil liefert korrekte Spannungen und funktioniert an normalen PCs ohne probleme.