

Erledigt

Sleep Mode Probleme

Beitrag von „CMMChris“ vom 6. März 2019, 22:42

Durch den BIOS Reset ist deine Custom DSDT nun ungültig, wenn die Einstellungen nicht mehr identisch sind. Nimm diese mal raus und steige auf Clover Hotpatching um. Wenn du nicht weißt wie du die config.plist konfigurieren sollst, stelle sicher, dass alle üblichen [BIOS Einstellungen](#) Hackintosh-freundlich gesetzt sind und mache einen Dump der DSDT (F4 im Clover Boot Screen). Dann lädst du nochmal die aktuelle EFI hier hoch mitsamt den Daten und ich schaue mal was dein Board so alles braucht.

Bezüglich Taktung wusstest du ja bereits, dass er streiken wird. Doch hat nun der Sleep funktioniert? Das ist ja das, was wir herausfinden wollten. Aber nun schauen wir erstmal dass der Rechner wieder läuft, dann um das Prozessor Power Management und dann um Sleep. Wobei ich mir sicher bin, dass dieser dann automatisch laufen wird.