

Erledigt

Sleep Mode Probleme

Beitrag von „CMMChris“ vom 7. März 2019, 00:58

Nach reichlich Gewurschtel bin ich zu der Erkenntnis gekommen, dass eine gepatchte DSDT bei der X99 Plattform (ist für mich Erstkontakt) tatsächlich mehr Sinn macht als Hotpatching mit Clover. Ist ja elendig viel was es da zu tun gibt. Auf die Schnelle bin ich da nun auch etwas überfordert mit. Ich glaube es macht deshalb mehr Sinn wenn wir die Sache anders angehen. Nimm mal wieder deine ursprüngliche EFI aber ohne die NullCPUPowerManagement Kext. Versuche dann deine [BIOS Einstellungen](#) wieder so zu setzen, wie sie ursprünglich waren, damit du mit der DSDT wieder booten kannst. Die CPU Einstellungen im BIOS sollten so gesetzt sein, dass keine Power Management Funktionen blockiert werden. Rein theoretisch sollte dann doch alles laufen.