

Erledigt

Vorschau reagiert nicht

Beitrag von „CMMChris“ vom 7. März 2019, 15:35

Okay dann ist die IGPU definitiv nicht eingebunden. In dem Fall sieht es so aus, dass AppleVPA wohl bei der Option ForceOfflineRenderer einen Fallback auf die CPU implementiert hat. Warum das nicht auch bei den anderen Optionen der Fall ist erschließt sich mir zwar nicht, eine andere Erklärung habe ich dafür aber nicht. Verifizieren könntest du die Theorie, indem du die Plist von AppleVPA entsprechend editierst und ForceOfflineRenderer mal in die Board-ID vom iMac17,1 setzt und "Jpeg True" entfernst.

[Harper Lewis](#) Habe mal wegen dem T20 gegoogelt. Angeblich soll das BIOS eine Multi Display Support Option haben. Ist diese aktiviert, ist auch die IGPU aktiv.