

Erledigt

Vorschau reagiert nicht

Beitrag von „Harper Lewis“ vom 7. März 2019, 18:18

Das wäre einen Test wert. Ich glaube allerdings nicht, dass das ein Problem mit dem Betriebssystem ist (unter Windows 10 ist die IGPU ebenfalls nicht zu sehen). Ich habe den Dell T20 anfangs über die IGPU (DisplayPort) mit einem Monitor verbunden und da gab es im BIOS auch noch Einstellmöglichkeiten für diese. Sobald die GT710 eingebaut war, war diese Möglichkeit dann auch verschwunden. Die IGPU scheint so also komplett deaktiviert zu sein. Beim BIOS des T1700 ist das anders und die Einstellmöglichkeiten für die IGPU bleiben beim Einsatz einer zusätzlichen Grafikkarte erhalten.