

Kurzanleitung: Catalina / BigSur auf Dell Latitude E6330 (E6X30) mit Intel Core i7-3520M und HD4000

Beitrag von „anonymous_writer“ vom 9. März 2019, 19:46

Habe ich eben geprüft. War nicht drin. Im Anhang mit dem Patch.

Die Frage ist was fehlt noch alles. Sende doch mal deine frisch aus dem Bios extrahierte DSDT.aml