

Erledigt

Upgraditis: Neue Hardware muss her: i9-9900K, Vega64 z390-Board

Beitrag von „Evgenij“ vom 11. März 2019, 10:08

[pebbly](#) Danke, werde ich mir angucken. Hoffentlich komme ich damit weiter.

[al6042](#) Die Konfiguration scheint sehr "zerbrechlich" zu sein. 😞 Wie oben geschrieben, habe ich nur eine Anpassung für meine GK und in der boot-section vorgenommen und schon geht bei mir kein Sound 😞

Wie bin ich vorgegangen:

1. Clover Konfigurator gestartet und EFI gemundet
2. config.plist mit clover geöffnet
3. Unter Devices Anpassungen für die Vega64 vorgenommen und gespeichert
4. config.plist mit Editor geöffnet und Timeout + DefaultVolume angepasst

Habe ich was vergessen/ falsch gemacht?