

**Erledigt**

## Hackintosh Neuling braucht dringend Hilfe mit seinem X99 Pro Board und Mojave

Beitrag von „DSM2“ vom 13. März 2019, 07:47

Ich habe mir weder deine EFI noch das Video angeschaut aber das brauche ich auch nicht.

Nutze die von mir bereitgestellte EFI in folgendem Thread : [X99 i7 5820K & RX 570 Performance Probleme](#)

Und füge der config.plist folgende KextstoPatch Einträge für USB hinzu, vorher jedoch den anderen Patch rausnehmen!

### Zitat von DSM2

Code

1. kext : com.apple.iokit.IOUSBHostFamily
2. Find : 83FB0F0F 871604 00
3. Replace : 83FB3F0F 871604 00
4. Name : USB Port Limit Patch 1 ©ydeng
- 5.
- 6.
7. kext : com.apple.driver.usb.AppleUSBXHCI
8. Find : 83FB0F0F 838F0400 00
9. Replace : 83FB3F0F 838F0400 00
10. Name : USB Port Limit Patch 2 ©ydeng
- 11.
- 12.
13. kext : com.apple.iokit.IOUSBHostFamily
14. Find : 83E30FD3 E34109DF
15. Replace : 83E33FD3 E34109DF
16. Name : USB Port Limit Patch 3 ©ydeng

Alles anzeigen