

Erledigt

DualMonitor Setup aber zu Beginn immer nur ein Monitor

Beitrag von „CMMChris“ vom 13. März 2019, 14:31

Undervolting funktioniert unter macOS nicht. Die Voreinstellungen lässt du so, reduziert das Spulenpfeifen. Die Spannung ist bewusst auf allen Power States gleich gesetzt. Das hat die Auswirkung, dass das verweigerte Power Management der macOS Treiber weniger Fluktuationen in der Spannung erzeugt, was wiederum das Spulenpfeifen reduziert. Der Mehrverbrauch dadurch ist zu vernachlässigen. Sind ca. 5 Watt mehr im Idle und 15 Watt mehr unter Volllast.