

Erledigt

Hackintosh kein Boot mit WLAN/BT Karte

Beitrag von „CMMChris“ vom 13. März 2019, 17:02

Wenn der Anschluss vom Port Limit betroffen ist, wird er nicht angezeigt. Ggf. hilft es wenn du mal mit den Boot Args

-exclude_ss (schließt alle USB 3 Ports aus)

und

-uia_exclude=HSXX;HSXX;HSXX (schließt die angegebenen USB 2 Ports aus)

startest.

HSXX ersetzt du mit allen USB 2.0 Anteilen die du bereits als nicht genutzt identifiziert hast. Wenn die Bluetooth Karte dann immer noch nicht auftaucht, stimmt entweder am Adapter oder an dem USB Kabel was nicht.