

**Erledigt**

## **1st Hackintosh - Beginner - ASRock Z390 Phantom Gaming-ITX/ac**

**Beitrag von „CMMChris“ vom 15. März 2019, 12:08**

An der Textkonstellation. Das Problem haben ganz viele Boards mit jüngst veröffentlichten BIOS Versionen. Mein Gigabyte ja auch. Schuld ist eine nicht initialisierte Variable im Device RTC in der DSDT laut Erfinder des Patches.