

Erledigt

Hackintosh Neuling braucht dringend Hilfe mit seinem X99 Pro Board und Mojave

Beitrag von „Back2Mac“ vom 15. März 2019, 14:59

Ok DSM2 ich hab's eben mit einem 3.0 Stick probiert da hing es bei HID: Legacy Shim 2... ich probiere es jetzt im Anschluss mit einem 2.0 da müsste es glaube ich funktionieren

EDIT: So weit so gut! ich komme in den Installer rein! allerdings bricht die Installation (auf die NVMe M2) kurz vor Ende einfach ab und der Rechner startet neu.... ich probiere die Installation mal auf eine normale SSD