

**Erledigt**

# **GTX 1060 und High Sierra Build 17G5019 mit Nvidia Webdriver .122: Bootloop / Windowserver Crash**

**Beitrag von „gocard“ vom 15. März 2019, 16:31**

Hey ho,

was man wohl in der config.plist für Nvidia Karten, die Webtreiber benötigen, einstellen soll:

Graphics > Inject NVidia

Das hängt wohl von der Generation des Grafikchips ab. Bei älteren Karten anhängen, bei neueren nicht anhängen.

Das steht im Wiki:

[2.05 Grafikkarten Installation & Troubleshooting](#)

System Parameters > NvidiaWeb anhängen

Mit dem Parameter entfällt wohl auch das Bootargument `nvda_drv=1`.

Wobei es da auch widersprüchliche Auffassungen gibt.

Ich kämpfe auch schon seit Tagen mit einer Nvidia Karte, bisher leider erfolglos.

Aber vielleicht hilft dir das ja weiter.

Viele Grüße