

Erledigt

AMD FX 8350 CPU soll macOS High Sierra kennen lernen

Beitrag von „ralf.“ vom 19. März 2019, 16:58

Das ist nur USB.

Also einen anderen USB-Port nehmen.

Der prelinkedkernel/kernel funzt, das ist das wichtigste.