

**Erledigt**

## **Powercolor RX580 Lüfterproblem [mit Kexttausch] gelöst**

**Beitrag von „CMMChris“ vom 20. März 2019, 02:45**

Also wenn PP\_DisableFanControl = 1 ohne Wirkung bleibt, hast du irgendwas nicht richtig gemacht. Der Parameter greift bei allen AMD Karten bei denen der Lüfter durch macOS gesteuert wird. Oder wird er vielleicht gar nicht von macOS gesteuert sondern die Karte regelt sich by default selbst? In dem Fall könnte ein editiertes VBIOS helfen.