

Erledigt

Asus Vega 64 mal wieder Coil Whine nach Umtausch - was nun?

Beitrag von „Unix“ vom 20. März 2019, 02:51

[CMMChris](#) Ich habe eine von den Karten bei einem Freund getestet, der 2 Nvidia Karten ohne jegliches Geräusch laufen hat. Bei ihm hat beim Benchmark meine Karte ebenfalls Geräusche gemacht. Seine waren **komplett** still! Habe auch gerade nochmal die Stecker meines Netzteils getauscht (2x 8-Pin Kabel mit je eigenen Stecker zum Netzteil, davor war es 1 großer Stecker mit 2x 8-Pin) - habe auf Reddit gelesen, das sollte helfen. Leider kein Erfolg. Immer noch das selbe. Sind meine Undervolting Settings so ok wie auf dem Bild? An was könnte es denn sonst liegen an meinem System? Habe auch gelesen, dass es sein kann, dass das Geräusch nach ein paar Tagen Nutzung bei hoher last sich deutlich reduzieren kann, naja mal schauen... 750W sind komplett ausreichend, oder?