

Erledigt

Asus Vega 64 mal wieder Coil Whine nach Umtausch - was nun?

Beitrag von „Unix“ vom 20. März 2019, 16:08

Okay, super, dann bin ich diesbezüglich schon mal beruhigt.

Das kann natürlich stimmen, dass ich bei der MSI Karte einfach nur Pech hatte. Teste sie am Donnerstag nochmal in 2 anderen Rechnern und wenn sie dort ebenfalls Probleme macht, lasse ich sie einfach tauschen.

Du hast doch hier im Thread vor kurzem gemeint, dass gerade die Sapphire Nitro + Karten bekannt sind für ihr extremes Spulenfiepen?

Zitiere:

[Zitat von CMMChris](#)

Gerade die Nitro+ ist ein klassischer Kandidat für Coil Whine. Das Ding gehört zu den Karten von denen man am meisten Beschwerden hört. Hast mit deiner im Lotto gewonnen. 🙌😄🙌

War das evtl. eine Falschaussage und deine Meinung hat sich diesbezüglich mittlerweile geändert?

Ich danke dir, werde nochmal bisschen an den Settings rumspielen.