

Erledigt

BCM943602CS Bluetooth wird nicht erkannt

Beitrag von „CMMChris“ vom 21. März 2019, 17:16

Du brauchst keinerlei Fixes. Alles wieder raus was du diesbezüglich getan hast. Dann stellt sich die Frage: Hast du deine USB Ports richtig eingerichtet und wenn ja, ist der USB Header an dem die Karte hängt mit drin? Egal ob USB Ports eingerichtet oder nicht: Das machen bzw. neu machen und schauen ob sie dann auftaucht. Wichtig: Der USB Anschluss an dem die Karte hängt muss als intern (255) konfiguriert sein!