

Erledigt

DW-1820a / Broadcom BCM94350ZAE

Verbindungsproblem

Beitrag von „anonymous_writer“ vom 22. März 2019, 09:03

Bei Verwendung des AirPort.Brcm4360 läuft WLAN 1A.

Bei mir läuft nur BT nicht zuverlässig stabil. Mit der DW-1560 läuft BT dagegen ebenfalls 1A.

@[iPhoneTruth](#),

mit deinem [BrcmPatchRAM2_debug.kext](#) lief BT 😊 , jedoch kann ich damit den Laptop kalt nicht starten. Funktionierte nur immer nach einem Neustart. Auch der neuste [BrcmPatchRAM2_debug.kext](#) hilft da nicht. Außerdem war damit nach Sleep BT tot.

Daher jetzt wieder die DW-1560 verbaut. In der Praxis ist da eh kein merkbarer Unterschied zwischen diesen beiden Karten.