

**Erledigt**

## **Lohnt ein Upgrade bei diesem MacBook Pro?**

**Beitrag von „blackcat“ vom 23. März 2019, 08:32**

So, die OP wurde "erfolgreich" durchgeführt ... CCC hat 4 (in Worten: vier) Stunden gebraucht für die 500er HD, von denen ca. 260 GB belegt waren. Hat dieses 2011er MBP etwa nur USB 2?

Wie dem auch sei, es gibt ein merkwürdiges Phänomen:

Nachdem Einbau der SSD scheint das Book nach dem Einschalten irgendwie erstmal zu überlegen, bevor es nach fast 10 Sekunden dann endlich den Apfel zeigt.

Weiß hier jemand noch, ob das am PRAM liegen und wie man das löschen könnte?