

Erledigt

Keine IP Adresse vom DHCP gelöst / Kein USB3 ungelöst

Beitrag von „pospich0815“ vom 23. März 2019, 22:11

Ok danke, da habe ich wohl falsch gedacht, sorry. Das Problem ist gelöst, ich bekomme jetzt eine IP Adresse vom DHCP und alles funktioniert soweit. Die Lösung war natürlich die veraltete

Oops!



Version des RealtekRTL8111.kext, ich habe es nur in der falschen EFI ersetzt

Ein Problem habe ich allerdings noch und zwar funktionieren die USB 3 Ports nicht. Ich benutze die USBInjectAll.kext, aber USB Geräte werden nur an den USB2 Anschlüssen erkannt.