

**Erledigt**

# **THREADRIPPER 1950X - ITACHI X399 - BLUETOOTH**

**Beitrag von „DerJKM“ vom 24. März 2019, 15:11**

Ach, das ist ja mal interessant... Ging das schon mit 10.13.3 oder erst später? Nutze selbst die verlinkte Methode seit 10.13.3 und hab es nie wieder anders probiert seitdem. Vorher hatte ich die Generic drin. Ohne gingen damals nur die 4 rückseitigen USB3.0 (das sind die 4 die direkt an der CPU hängen). Und selbst da brach die Übertragung immer wieder ab sobald ein USB3.0-Gerät angeschlossen war. Mit einer anderen Kext (FakePCI irgendwas) selbes Ergebnis.

Ich kann mir nur irgendwie nicht vorstellen dass das was mit dem Board zu tun hat, die Controller in der CPU und auch in den Chipsätzen sind ja immer identisch.