

Erledigt

Lenovo Thinkpad E580

Beitrag von „ituser01“ vom 24. März 2019, 17:57

[MacPeet](#)

Ich hatte bereits die Layout-ID 14 ausprobiert, aber vergessen dies zu erwähnen. Mit der 14 wird bei Mikrofonen zunächst nur das interne Mikrofon angezeigt. Wenn ich mein Headset anschlieÙe, dann wird Line-In angezeigt, allerdings das interne Mikrofon entfernt. Man kann also nur eines der beiden Mikrofone auswählen. Allerdings bleibt es weiterhin dabei, dass das externe Mikrofon (Line-In) **nicht** funktioniert. Somit bleibe ich weiterhin bei deiner Lösung mit der Layout-ID 15. 😊

Danke für den Tipp und der Erläuterung bzgl. Intel SpeedStep. Nein, deinen Vorschlag ohne dem Skript-Patch hatte ich nicht versucht. Nun kann ich das auch nicht, denn durch das Skript ist ja meine IOPlatformPluginFamily.kext modifiziert worden. Kann ich irgendwie die Originalversion dieser Kext wiederherstellen bzw. irgendwo herunterladen. Habe bereits gesucht, aber nichts gefunden. Oder könnte jemand von euch mir den Original-Kext hier posten bitte? Ich werde dann die Option **ACPI -> SSDT -> Generate Options -> PluginType = AKTIV** testen. Sollte dann die Option **ACPI -> SSDT -> Plugin Type 0, 1** oder **leer** sein?