

**Erledigt**

## **System friert sporadisch ein**

**Beitrag von „ralf.“ vom 25. März 2019, 14:05**

SMBIOS sollte imacPro1,1 sein.

Serial-Port im Bios abschalten.

Manchmal liegt es an der Hardware. Ein Netzteil von 450Watt wäre z.B. völlig unterdimensioniert.

Man braucht auch ein paar Reserven.