

Erledigt

Lenovo Thinkpad E580

Beitrag von „MacPeet“ vom 25. März 2019, 16:38

[notiflux](#)

Du redest aber von der ID15, oder? Ferner, bist Du auch sicher, dass der E480 auch das CX20753/4 hat und nicht ein anderes Audio auf der 15?

Sofern dat alles passt, hier mal eine Trial für Dich:

[trial12_CX20753_4_layout15.zip](#)

Der erste Eintrag "internes Mic" geht bei Dir aber auch mit dem Boost 2 ???

Der zweite Eintrag "LineIn" ist ja tatsächlich das externe Mic der Kombibuchse. Ist halt nur als LineIn konfiguriert. Hierfür habe ich in der Trial12 den Boost ganz entfernt.

Bitte testen ob es noch immer übersteuert!

Was meinst Du in Deinem letzten Satz mit Kanal? Ich vermute mal, dass das externe Mic nur Mono ist, wie so oft. Oder hat der E480 noch einen weiteren Eingang? Hatte ich nicht ganz verstanden, Deine Aussage.