

Erledigt

Zotac Zbox CI549 nano

Beitrag von „user232“ vom 26. März 2019, 09:16

Der Eintrag framebuffer-patch-enable | 01000000 | Data, siehe config.plist hat leider nichts gebracht, gleiches Szenario wie zuvor.

Was meinst du mit manuelles Patchen der Anschlüsse?