

Erledigt

Clover EFI Bootloader für Gigabyte Z390 M Gaming - Couldn't allocate runtime area

Beitrag von „Hack-Noob“ vom 28. März 2019, 10:27

Hi, ich habe auch immer wieder einen ähnlichen Fehler - allerdings mit 0x1183c oder d...

Ich vermute mittlerweile auch, dass der Chipsatz hier eine Rolle spielt.

Der Aptio2000 hat bei mir nach Fund des richtigen USB Ports zumindest zur installation geführt - aber Stabil ist anders.

Habe noch den Tip erhalten am Slide Wert im Boot mal =0 zu probieren.

Habe ich noch nicht getestet - habe auch schon andere Slide Werte gesehen, aber was die alles bedeuten sollen habe ich noch keinen Plan.