

Erledigt

Boot ohne iGPU führt zu Fehler / iMacPro1,1 + NVMe

Beitrag von „al6042“ vom 28. März 2019, 18:03

Erstens:

Die Überschrift solltest du unbedingt kürzer halten... Da muss sich nicht der komplette Lebenslauf wiederfinden.

Zweitens:

Hast du mal nach der Änderung zuerst einen NVRAM-Reset per F11-Taste im Clover-Bootmenü durchgeführt?