

Erledigt

AMD Ryzen Vanilla Installations Stick erstellen funktioniert nicht. (10.13.6)

Beitrag von „ralf.“ vom 30. März 2019, 21:37

Das SMBIOS sollte lieber wieder auf imac14.2

Weil der iMacPro1,1 keine Nvidia hat, und dann führt es zum BlackScreen.