

Erledigt

[Erfolgreich] Erster Hackintosh mit MSI X299 SLI Plus und i7-7820X - Probleme bei der Installation (ehemals Gigabyte X299 UD4 Pro)

Beitrag von „DSM2“ vom 31. März 2019, 12:38

Also dieses feature hast du sowohl am Gigabyte X299 als auch am MSI!

EFI ist hier jedenfalls nicht das Problem sondern eher falsche Bios Konfiguration.