

Erledigt

[Erfolgreich] Erster Hackintosh mit MSI X299 SLI Plus und i7-7820X - Probleme bei der Installation (ehemals Gigabyte X299 UD4 Pro)

Beitrag von „SazzSomewhere“ vom 31. März 2019, 12:49

Das BIOS scheint die Option tatsächlich nicht zu haben:

http://download.gigabyte.eu/Fi...l_x299-ud4-pro_1001_e.pdf

Volltextsuche findet auf jeden Fall nichts von 'Above' oder '4G'. Ich hatte damals das Motherboard hauptsächlich wegen Thunderbolt-Option gekauft. Dass es über so ein rudimentäres Bios verfügt fällt mir erst jetzt so auf...