

Erledigt

10.14.4: nach update kein audio nach sleep

Beitrag von „al6042“ vom 31. März 2019, 13:55

Dann wird es wohl über kurz oder lang eine neue AppleALC-Version geben, die das Problem behandelt.

Habe eben mal meine Kiste geprüft, in dem ich mein Headset von der Aureon XFire8.0 HD auf die Ausgänge am Gehäuse umgesteckt habe.

Audio Ein- & Ausgang funktionieren weiterhin, wobei ich meine Kiste schon gegen 11 Uhr aus dem Schlaf geholt habe.