

Erledigt

Mojave 10.14.4 Probleme mit EmuVariableUefi-64.efi und ASUS Prime Z-390-A

Beitrag von „al6042“ vom 31. März 2019, 18:41

Das geht ganz einfach mit der F11-Taste im Clover Bootmenü.

Die Kists macht danach einen weiteren Neustart und der NVRAM wird neu zusammengefügt.