

Erledigt

Mojave 10.14.4 Probleme mit EmuVariableUefi-64.efi und ASUS Prime Z-390-A

Beitrag von „l3rry“ vom 31. März 2019, 21:01

bootet als iMacPro 1.1 und anbei der Screenshot

Edit: Sensoren funktionieren unter dem SMBIOS btw garnicht.