

Erledigt

Mojave 10.14.4 Probleme mit EmuVariableUefi-64.efi und ASUS Prime Z-390-A

Beitrag von „al6042“ vom 1. April 2019, 07:55

Das würde ich mir ersparen...

mehr Sinn macht es, wenn du nach der Anleitung des Info-Symbols im USB-Fenster deine USB-Ports nochmal komplett sauber definierst und damit einen eigenen USBPorts.kext erstellst.