

Erledigt

Clover EFI Bootloader für Gigabyte Z390 M Gaming - Couldn't allocate runtime area

Beitrag von „HDRI“ vom 3. April 2019, 12:32

bzgl. Z390 Chipsatz

Beide SMBIOS haben für mich funktioniert

SMBIOS iMac18,3

SMBIOS Macmini8,1 (aktuell)

Mit folgenden Einstellungen kann ich mein System stabil booten

Boot Arguments:

slide=0

Drivers UEFI 64bit:

AptioMemoryFix-64

EmuVariableUefi-64

Abstriche

- FakeSMC Sensors, aber keine RPM Fans
- FakeSMC Sensors, iStats >3sec bis die CPU Anzeige lädt
- Bilder Drag and Drop aus Safari auf den Desktop mit >1sec Verzögerung