

Erledigt

## Plötzlich Kernel Panic während dem Betrieb

Beitrag von „McDave“ vom 5. April 2019, 12:54

RAM-Test war erfolgreich  . Spannung leicht erhöht auf 1.60 V. Es kommt leider immer noch unregelmäßig zu Problemen. Komm nicht dahinter. In Windows passt alles. Muss im Hackbereich liegen. 