

Kurzanleitung: Catalina / BigSur auf Dell Latitude E6330 (E6X30) mit Intel Core i7-3520M und HD4000

Beitrag von „Element29“ vom 6. April 2019, 18:38

Hallo, danke für die Begrüßung 😊

Wo soll ich den Thread aufmachen? Im Laptop-Bereich geht's ja nicht mehr.

Eine weitere Merkwürdigkeit: Der Laptop erlaubt es, auch im Legacy-Modus direkt UEFI-Einträge auszuwählen, er schaltet dann selbstständig um. Verwende ich den Bootloader in der GPT-SSD und boote von der MBR-Partition, zeigt er mir im System keine Seriennummer an und das Mac-Modell ist falsch. Normalerweise habe ich MacbookPro9,1, jetzt habe ich einen anderen Eintrag drin. Entweder vom Rechner oder der Batterie, muß mal nachschauen.