Umsetzung prüfen X79 Mainboards

Beitrag von "griven" vom 6. April 2019, 22:41

Die ASUS Boards lassen sich nicht mit Boardmitteln mit einem OZ Rom bespielen da beim Einfügen der OZ Files in den ROM dessen Checksum ungültig wird was dann EZFlash oder QFlash damit kommentiert das der ROM korrupt ist und deshalb nicht geflashed werden kann. Das Verhalten lässt sich umgehen wenn das Board ASUS Flashback besitzt (USB Port und Hardwareschalter) allerdings muss der ROM dann mit einem Tool namens BRENAMER (gibt es bei ASUS zum Download) umbenannt werden.

Grundsätzlich würde ich bei Boards der X Serie aber auch von Ozmosis abraten hier ist man mit Clover besser bedient.