

Erledigt Unleash more Power ;)

Beitrag von „rubenszy“ vom 7. April 2019, 11:17

Dein Denkfehler ist einfach

Code

1. `sudo sh ssdtPRGen.sh -p 'i7-6700K' -turbo 4500`

mit Prime95 und einem anständigen HWMonitor.

GHz Zahl lassen und im Bios die Vcore langsam reduzieren in 50MHz schritten, wenn nur noch 50MHz zwischen Wert a Absturz durch undervolting entsteht und Wert b stabiles System, dann in 5-10MHz Schritte weiter machen oder auf die 50MHz mehr schießen.