

Erledigt

nach einbau einer m.2 datenplatte ist m.2 systemplatte langsam (in diskutility via sata bus erkannt)

Beitrag von „Nightflyer“ vom 9. April 2019, 11:29

Schau mal im Systembericht bei NVMeExpress was bei beiden Platte unter Linkbreite steht. Sollte x4 sein, und unter Link-Geschwindigkeit 8.0 GT/s

Ich denke dass deine Platte im PCIE Adapter deiner Systemplatte die Lanes klaut und die nur noch x2 hat.

Müsste auch im Handbuch deines Boards stehen, wie sich das verhält