

Erledigt

USB-Probleme bei der Installation eines KBL-Systems

Beitrag von „CMMChris“ vom 10. April 2019, 12:21

Nein, du bist im falschen Bereich. Dieser ist für ACPI Patches. Die Port Limit Patches sind aber für Kexte und müssen somit in den Kexts to Patch Bereich unter Kernel & Kext Patches.

Die Port Limit Patches sollten nur temporär genutzt werden. Nach der Installation solltest du deine Ports entsprechend konfigurieren, sodass du innerhalb des Port Limits bist. Dann können die Patches raus.