

# Mojave auf Lenovo X250 / Anpassung nach der Installation

Beitrag von „Gymnae“ vom 10. April 2019, 12:38

[Zitat von 3zra](#)

[...]

Code

1. Panic on FB memory manager init. Required stolen memory size (58728256 bytes) is higher than the available (33558336 bytes)

Eine ähnliche Meldung hatte ich auch immer mal bei normalen Booten, bevor ich dann den Framebuffer patch gemacht habe. Es hat also wahrscheinlich was damit zu tun. [...]

Interessant das bei baugleichen Notebooks solche Unterschiede auftauchen können. Hast du das aktuelle BIOS installiert und die empfohlenen Werte (z.B. aus dem T450 Guide im Tomatenforum) eingestellt?

Was mir aktuell Kopfschmerzen bereitet ist die Akkuanzeige. Ich habe gestern eine interne Batterie eingebaut und dann zwecks Kalibrierung voll entladen und geladen, aber die Zyklenzahl, die mAh, die Laufzeit springen bei jedem Zyklus.

Hier ist der T450 Patch nicht das gelbe vom Ei. Hat jemand einen besseren Patch für die Akkus?

Die oberen Tasten am Touchpad würden als normale Maustasten sinnvoller funktionieren, hier bin ich noch nicht weiter.