

Radeon VII im Hackintosh

Beitrag von „DSM2“ vom 12. April 2019, 08:23

Installer gibt es für die 10.14.5 Beta nicht.

Bezüglich Coil Whine bei Vega 56/64 - ebenfalls Geschichte mit 10.14.5 laut [CMMChris](#) sowie einigen anderen.