

Radeon VII im Hackintosh

Beitrag von „Romsky“ vom 12. April 2019, 11:46

Es kann passieren das mit mehr Spannung bzw. mehr Takt das fiepen sogar schwächer wird.

Coilwhine lässt sich nicht per Software lösen, ist hardwarebedingt. (Spulen nicht gut genug eingegossen darum vibrieren diese je nach Nutzung verschieden stark)

Man kann mit Software nur gegenwirken in Bezug auf Lastwechsel und die verschiedenen P-States.

Wenn deine VII starkes Coilwhine hat retourniere sie. ASUS ist da eh nicht unbedingt die erste Wahl. (Support ist nicht gerade gut)