

Erledigt

Rocketek USB Bluetooth

Beitrag von „cinki74“ vom 12. April 2019, 14:09

Habe das jetzt etwas eleganter gelöst und zwar mit dem Boot-Argument: uia_exclude=HS14

Recherchiert in den Weiten des Internets. 😊 Dieser schaltet das OnBoard Wifi und Bluetooth aus.

Jetzt läuft auch der Rocketek Bluetooth Stick. 😊