

Erledigt

Nach BIOS Update Bootsalat ohne erfolg

Beitrag von „griven“ vom 12. April 2019, 17:04

Da schießt eines der FakeSMC oder VirtualSMC Plugins quer. Ich würde an Deiner Stelle erstmal alle Plugins zumindest aber den ACPIsensor (FakeSMC) oder das SuperIO Plugin (VirtualSMC) entfernen vermutlich ist das Problem damit dann schon behoben.