

**Erledigt**

## **Nach BIOS Update Bootsalat ohne erfolg**

**Beitrag von „griven“ vom 12. April 2019, 17:15**

Kann ich hier nicht machen bin noch auf der Arbeit...

Eine andere Sache die Du kontrollieren solltest sind die Einstellungen im Bios bzgl. serieller und paralleler Ports und/oder SuperIO Ports (sind manchmal ein wenig versteckt aber nach dem Update sicher aktiviert) diese sollten für den Betrieb mit macOS deaktiviert sein. Brauchen und/oder vermissen wirst Du sie sicher nicht denn ich denke mal Du wirst keinen dieser Ports wirklich aus dem Gehäuse geführt haben 😊